

## Datenblatt ... CUT - Zünd G3 3XL 3200

### Hochleistungscutter

- schneidet Materialien bis 50mm Stärke und 3,2m Breite
- schneidet bzw. fräst: Magnetfolie, Polypropylen, Karton, Hohlkammerplatten, Dekorfolien, Maskierfolien, Reflektierfolien, Lochfolien, Leichtschaum, Wellpappe, Leder, Filz, Schaumstoff, Gummi, Mesch, Textilien, Ballonseide, Hartschaum, Acryl, Verbundmaterial, Holz, usw.

Mit dem Anlegen einer Kontur haben Sie die Möglichkeit, Ihr Druckprodukt in der von Ihnen gewünschten Form ausschneiden zu lassen und es ist klar definiert, wie Ihr Druck geschnitten werden sollen. Ganz individuell, ob Ihr Druckprodukt rechteckig, rund, oval oder eine freie Form haben soll, mit der CutContour können Sie Format, Aussehen und Form selbst exakt bestimmen und vorgeben.

Ihrer Gestaltung sind dabei so gut wie keine Grenzen gesetzt. Dafür benötigen Sie nur eine von Ihnen definierte **CutContour** - auch Schnittlinie oder Schneidekontur genannt.

Um Ihrem Druckprodukt eine individuelle Form zu geben, fügen Sie bitte ihrer Datei eine entsprechende **Umrisslinie = CutContour** hinzu. Diese muss folgende Eigenschaften besitzen:

**geschlossener Vektorpfad · 1 pt stark · Sonderfarbe „CutContour“ mit den Werten C 0, M 0, Y 1, K 0 · auf gesonderter Ebene**

Nur so ist es uns möglich, die Schneidkontur zu erkennen und entsprechend zu bearbeiten.

Bitte liefern sie eine druckfähige PDF-Datei oder offene AI-CS3-Daten ohne Beschnittzeichen mit angelegter CutContour.

Bitmap-Daten wie TIFF, JPG etc. sind unbrauchbar, da es nicht möglich ist eine CutContour anzulegen.

#### Achtung:

Bei angeschnittenen Gestaltungen oder Motiven unbedingt eine **Beschnittzugabe von 3 mm** anlegen! Wichtige Bildinhalte mit einem Sicherheitsabstand von 3mm zur CutContour anlegen.

